

Våra fartyg	Ombordstigning: Landgång och entré till salong	Passagerar salong	Handikapp- anpassad toalett	Utedäck akter
Fröja	😊	😐	😞	😞
Silvertärnan	😊	😊	😞	😐
Skarven	😊	😞 1	😞	😐
Rivö och Valö	😊	😊	😊	😐
Vesta	😊	😊	😐	😞
Vipan	😊	😞 2	--- 3	--- 4
Ylva	😊	😊	😞	😞
Älv-Snabben 3	😊	😐	😞	😞
Älv-Snabben 4	😊	😊	😐	😞
Älv-Snabben 5	😊	😊	😐	😞
Älv-Vira	😊	😊	----	😊
Älveli och Älvfrida	😊	😊	----	😊

#### Teckenförklaring:

😊	God tillgänglighet
😐	Relativt god tillgänglighet (med ledsagare)
😞	Mindre god tillgänglighet (men kan fungera med ledsagare)
---	Dålig tillgänglighet eller saknas
1	Gången fram till anvisad handikappsplats är 100 cm.( babord sida)
2	Gången fram till anvisad handikappsplats är 90 cm på vardera sida.
3	Vipan har två små toaletter och ingen är handikappsanpassad.
4	Till akterdörr går en 57 cm smal gång. Dörren är 60 cm bred.